

ALLA PREFETTURA DI MACERATA
ALLA PREFETTURA DI PERUGIA
ALLA REGIONE MARCHE SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTO ENERGIA ANCONA
ALLA REGIONE UMBRIA ASSESSORATO VIABILITA'
ALLA PROVINCIA DI PERUGIA
ALLA QUESTURA DI MACERATA
ALLA QUESTURA DI PERUGIA
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI MACERATA
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE PERUGIA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI MACERATA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI FORESTALE DI PERUGIA
AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA PERUGIA
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA
AI VIGILI DEL FUOCO DIREZIONE REGIONALE MARCHE
ALLA PROTEZIONE CIVILE DI PERUGIA
ALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONE MARCHE
AL 118 MACERATA
AL 118 UMBRIA SOCCORSO
ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DI PERUGIA
ALLA CROCE ROSSA ITALIANA MACERATA
AL COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI
ALL' ACI PERUGIA
SPETT.LE FORTI SRL
ALLA SIMOS SERVICE SRL
ALL' ANAS S.P.A. DIREZIONE OPERATIVA
ALL' AREA COMPARTIMENTALE MARCHE
ALLA SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE
ALLA SALA OPERATIVA NAZIONALE
ALL' U.R.P. - PERUGIA
ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
A MASSIMILIANO LONGARELLI
A DANIELE MENCARELLI
A ELIGIO RUGHETTI
AL C.C.I.S.S.

Struttura Territoriale Umbria

Via XX Settembre, 33 - 06121 Perugia - T [+39] 07557491 - F [+39] 0755722929
Pec anas.umbria@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



OGGETTO

Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

* Tratta SS 77 VAR DELLA VAL DI CHIANTI dal km 17+550 al km 17+550, chiusura della banchina in corrispondenza dello svincolo di Colfiorito per lavori di manutenzione ordinaria, Provvedimenti: chiusura al traffico

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **169/2024/PG**

ORDINANZA N. 169/2024/PG

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

Che si rende necessario provvedere alla sostituzione della barriera laterale sulla SS77Var dir. Civitanova Marche presente in corrispondenza dello svincolo di Colfiorito al km 17+500 ca.;

Che per eseguire le predette lavorazioni garantendo la sicurezza della circolazione stradale nonché l'incolumità delle maestranze occorre provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale;

VISTO

Il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";il D.M. del 22 gennaio 2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- La procura del 20/07/2023, repertorio n. 87657

CONSIDERATO

che occorre provvedere all'emissione di apposita Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale;

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* chiusura al traffico su SS 77 VAR DELLA VAL DI CHIENZI dal km 17+550 al km 17+550, chiusura della banchina in corrispondenza dello svincolo di Colfiorito per lavori di manutenzione ordinaria, a partire dalle ore 07:00 dell'11/03/2024 fino alle ore 20:00 del 30/04/2024; interesserà tutti gli utenti.

Nei tratti interessati dal cantiere il limite di velocità viene stabilito in 40 Km/h.

Sarà garantita la percorrenza della rampa di uscita in corrispondenza dello svincolo di Colfiorito. Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002 e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'impresa Simos Service SRL, che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando l'Anas Spa ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria. Il responsabile del cantiere sono il sig. Annibali Michele (348.6451389) ed il sig Paolo Forti (335.5631252) . La ditta esecutrice dei lavori in oggetto dovrà comunicare alla Sala Operativa Compartimentale (SOC), telefonicamente allo 075.39.57.83 ovvero via mail asoc.pg@stradeanas.it, l'avvenuta effettiva installazione e disinstallazione del cantiere stradale in oggetto. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica con modalità e responsabilità di cui sopra. Sono incaricati di far osservare la presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
(LAMBERTO NICOLA NIBBI)

RIF. TAVOLA 15

chiusura delle corsie di decelerazione ed accelerazione dell'area di servizio

